
# MONITOREO DE LLUVIAS EN LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC

Nº006-2020-SENAMHI/DMA/SPC

Al 10 de marzo 2020









## **PRESENTACIÓN**

- La Subdirección de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología en Hidrología del Perú continuando con la emisión del Boletín de Monitoreo de Lluvias en la Cuenca del Río Rímac correspondiente al año hidrológico 2019-2020. El presente reporte, pone al alcance del usuario información sobre la evolución de las lluvias en la cuenca del río Rímac de la Región Lima, actualizado al 10 de marzo del 2020.
- La emisión del presente servicio de información será cada 10 días.










# RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

| Cuenca             | Estación       | Departamento | Provincia  | Distrito       | Altitud<br>(msnm) | Lon<br>(°0) | Lat<br>(°S) |
|--------------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Cuenca Baja        | Ñaña           | Lima         | Lima       | Lurigancho     | 522               | 76.84       | 11.99       |
|                    | Chosica        | Lima         | Lima       | Lurigancho     | 906               | 76.69       | 11.93       |
|                    | Santa Eulalia  | Lima         | Huarochirí | Santa Eulalia  | 934               | 76.7        | 11.9        |
| Cuenca Media       | Matucana       | Lima         | Huarochirí | Matucana       | 2348              | 76.38       | 11.84       |
|                    | Carampoma      | Lima         | Huarochirí | Carampoma      | 3452              | 76.52       | 11.66       |
|                    | Rio Blanco     | Lima         | Huarochirí | Chicla         | 3350              | 76.26       | 11.73       |
| Cuenca Alta        | Sheque         | Lima         | Huarochirí | Carampoma      | 3187              | 76.5        | 11.66       |
|                    | Casapalca      | Lima         | Huarochirí | Chicla         | 4220              | 76.23       | 11.65       |
|                    | Milloc         | Lima         | Huarochirí | Carampoma      | 4320              | 76.35       | 11.57       |
| Cabecera de Cuenca | Marcapomacocha | Junín        | Yauli      | Marcapomacocha | 4500              | 76.32       | 11.4        |
| Río Mantaro        | Yantac         | Junín        | Yauli      | Marcapomacocha | 4600              | 76.4        | 11.33       |







## Frecuencia e Intensidad de Iluvias diarias de 1ra Decadiaria Marzo 2020

Tabla 1: Secuencia diaria de lluvias categorizadas en base a percentiles

| 1                             |                | 1ra Decadiaria Marzo 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Cuenca                        | Estación       | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  |
|                               | Ñaña           |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Baja                          | Chosica        |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|                               | Santa Eulalia  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Media                         | Matucana       |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|                               | Carampoma      |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|                               | Sheque         |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Alta                          | Río Blanco     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|                               | Casapalca      |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|                               | Milloc         |                           |   |   |   |   |   |   |   |   | S/D |
| Cabecera de<br>Cuenca del Río | Marcapomacocha |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Mantaro                       | Yantac         |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

En la cuenca baja durante la primera decadiaria del mes de marzo no se registraron precipitaciones, a excepción de la estación Santa Eulalia, que registró un acumulado diario de 0.8 mm.

En la **cuenca media**, la estación representativa de Matucana registró acumulados de lluvias normales y un día categorizado como «día muy lluvioso» con 12 mm de acumulado diario.

En la cuenca alta en promedio se tuvieron lluvias normales. Ver Tabla Resumen

En la cabecera de cuenca del Río Mantaro las precipitaciones acumuladas alcanzaron las categorías de «normales», con lluvias menores al percentil 90.

Nota: 1 mm de lluvia quiere decir que llovió 1 litro en un área de 1 metro cuadrado.












## **CUENCA BAJA**

La cuenca baja del Río Rímac abarca desde los O a los 1000 msnm.






















#### PRECIPITACIÓN DIARIA ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A AGOSTO - ESTACIÓN SANTA EULALIA



En la primera decadiaria del mes de marzo, en la cuenca baja no se registraron precipitaciones, a excepción de un día en la estación Santa Eulalia que registró un acumulado de 0.8mm.

Datos actualizados al 10.03.20






#### **CUENCA MEDIA**

La cuenca media del Río Rímac abarca desde los 1000 a los 3000 msnm.



Los acumulados de lluvias en la cuenca media en la primera decadiaria de marzo, registró un día que superó el percentil 90, denominado «día muy lluvioso».

Datos actualizados al 10.03.20











## **CUENCA ALTA**



La cuenca alta del río Rímac abarca desde los 3000 a los 4400 msnm.











Durante esta primera decadiaria del mes de marzo en la cuenca alta se tuvieron precipitaciones dentro del rango normal.

Datos actualizados al 10.03.20













#### Cabecera de cuenca del río Mantaro




Las estaciones Marcapomacocha y Yantac están ubicadas en la parte alta de la cuenca del río Mantaro.

En lo que va del periodo lluvioso la estación Yantac viene reportando un acumulado mayor a su normal; sin embargo, durante la primera decadiaria del mes de marzo, solo se registraron lluvias dentro del rango normal.

Datos actualizados al 10.03.20













### Cuadro Resumen

| Cuenca                        | Estación       | Altitud<br>(msnm) | Periodo      | Número de<br>días con lluvia | Lluvia<br>acumulada<br>(mm) | Climatología<br>(mm) | Anomalía de precipitación (%) |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                               | Ñaña           | 522               | Del 01 al 10 | 0                            | 0.0                         | 0.1                  | 100%                          |
| Cuenca baja                   | Chosica        | 906               | Del 01 al 10 | 0                            | 0.1                         | 5.1                  | -98%                          |
|                               | Santa Eulalia  | 934               | Del 01 al 10 | 1                            | 0.8                         | 6.68                 | -88%                          |
| Cuenca media                  | Matucana       | 2348              | Del 01 al 10 | 6                            | 18.8                        | 79.9                 | -76%                          |
| Cuenca Alta                   | Carampoma      | 3452              | Del 01 al 10 | 4                            | 23.9                        | 91.4                 | -74%                          |
|                               | Río Blanco     | 3350              | Del 01 al 10 | 6                            | 28.1                        | 106.0                | -73%                          |
|                               | Sheque         | 3187              | Del 01 al 10 | 3                            | 15.3                        | 112.0                | -86%                          |
|                               | Casapalca      | 4220              | Del 01 al 10 | 6                            | 24.1                        | 111.3                | -78%                          |
|                               | Milloc         | 4320              | Del 01 al 08 | 7                            | 37.6                        | 152.4                | -75%                          |
| Cabecera de<br>Cuenca del Río | Marcapomacocha | 4500              | Del 01 al 10 | 7                            | 32.7                        | 186.1                | -82%                          |
| Mantaro                       | Yantac         | 4600              | Del 01 al 10 | 8                            | 26.0                        | 123.7                | -79%                          |





## CONCLUSIONES

#### En Marzo de 2020:

- En la **cuenca baja** del río Rímac, en lo que va de la tercera decadiaria del mes de marzo, no se registraron acumulados de lluvias, a excepción de un día en la estación Santa Eulalia que registró un acumulado diario de 0,8 mm.
- En la cuenca media, la estación Matucana (representativa) registró acumulados de lluvias dentro del rango normal, a excepción de un día con un acumulado de 12 mm categorizado como "día muy lluvioso".
- En la cuenca alta, se registraron acumulados de lluvia dentro del rango normal; sin embargo, aún persisten anomalías negativas en lo que va de la primera decadiaria de marzo.
- En la cabecera de cuenca del Río Mantaro, durante la primera decadiaria del mes de marzo se registraron lluvias dentro del rango normal, persistiendo aún anomalías negativas en lo que va de marzo.



